


内閣参質一五六第一〇号

平成十五年六月三日

内閣總理大臣臨時代理
國務大臣 福田康夫

参議院議長 倉田寛之殿

参議院議員中村敦夫君提出ごみ焼却炉の解体に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



参議院議員中村敦夫君提出ごみ焼却炉の解体に関する質問に対する答弁書

一について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第二百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。）第二条第二項に規定する一般廃棄物（以下単に「一般廃棄物」という。）又は廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物（以下単に「産業廃棄物」という。）を処理する廃棄物焼却炉であつて平成十二年から平成十四年までの各年に廃止された廃棄物焼却炉及び当該廃棄物焼却炉のうち解体された廃棄物焼却炉の都道府県別の数は、別表一のとおりであると承知している。

二について

市町村等が、廃棄物焼却炉を解体するに際してダイオキシン類等に係る周辺環境の調査を実施する場合、国から補助金（以下「環境調査補助金」という。）を交付することとしている。当該補助金を交付した市町村等に対しダイオキシン類及び重金属等に関する周辺環境調査の結果を照会したところ、別表二のとおりであり、ダイオキシン類対策特別措置法（平成十一年法律第二百五号）第七条又は環境基本法（平成五年法律第九十一号）第十六条第一項に規定する基準（以下「環境基準」という。）を超えるものはな

かつた。

また、廃棄物焼却炉の解体に着目したものではないものの、都道府県等においては、ダイオキシン類対策特別措置法第二十六条第一項に基づき、ダイオキシン類による大気、水質及び土壤の汚染の状況を常時監視しているほか、大気汚染防止法（昭和四十三年法律第九十七号）第二十二条第一項又は水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号）第十五条第一項に基づき、重金属等による大気の汚染の状況又は水質の汚濁の状況を常時監視しているところである。平成十三年度における常時監視の結果は、別表三のとおりであり、ダイオキシン類等の濃度は、大部分の地点で環境基準又は世界保健機関（WHO）欧州地域事務局の定める大気質ガイドライン値を下回っている。一部、環境基準等を超えるものについても、都道府県等において、その原因が、廃棄物焼却炉の解体と考えられているものはないと承知している。

なお、平成十五年度から、廃棄物焼却炉等の解体時に都道府県等が実施するダイオキシン類に関する周辺環境の調査について、環境省も一部協力して実施し、廃棄物焼却炉等の解体に伴う周辺環境へのダイオキシン類の影響について把握することとしている。

三について

御指摘の「廃棄物焼却施設解体工事におけるダイオキシン類による健康障害防止について」（平成十二年九月七日付け基発第五百六十一号の二労働省労働基準局長通達。「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について」（平成十三年四月二十五日付け基発第四百一号の二厚生労働省労働基準局長通達。以下「要綱」という。）により廃止。）及び要綱において、廃棄物焼却施設の解体作業を行う前に施設内部の汚染除去を実施すべきこと及びこれに先立ち焼却炉本体等の内部等ダイオキシン類に汚染されているおそれのある箇所のダイオキシン濃度を調査すべきことを指示しているのは、解体作業に従事する労働者のダイオキシン類へのばく露防止の徹底を図ることを目的とするものであり、廃棄物焼却炉の解体に伴つて発生した廃棄物は、別途、廃棄物処理法及びダイオキシン類対策特別措置法の規定に従つて処理することとなる。

具体的には、廃棄物焼却炉の解体に先立つて除去したばいじん及び焼却灰その他の燃え殻（付着物を含む。以下「ばいじん等」という。）については、その含有するダイオキシン類の量が一グラム当たり三ナノグラム以下である場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。）第三条第二号の規定による処分若しくは再生又は同条第三号チの規定

による埋立処分（以下「処分若しくは再生又は埋立処分」という。）を行うこととなる（ただし、廃棄物処理法施行令第一条第二号に規定するばいじんについては、重金属等が含まれている蓋然性^{がいぜんせい}が高いことから、廃棄物処理法施行令第四条の二第二号口の規定により、当該ばいじんから重金属等が溶出しないよう溶融、焼成、セメント固化、薬剤処理又は酸抽出により処理した上で処分若しくは再生又は埋立処分を行うこととなる。）。また、その含有するダイオキシン類の量が一グラム当たり三ナノグラムを超える場合は、ダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項及び廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令（平成十二年厚生省令第一号。以下「基準省令」という。）に基づき、その含有するダイオキシン類の量が一グラム当たり三ナノグラム以下となるように処理した上で処分若しくは再生又は埋立処分を行うか、セメント固化、薬剤処理又は酸抽出の方法により処理した上で処分若しくは再生又は埋立処分を行うこととなる。

別表四の上欄に掲げる産業廃棄物を焼却する廃棄物焼却炉の解体に先立つて除去したばいじん等については、同表の中欄に掲げる重金属等が同表の下欄に掲げる数値を超えて検出された場合、廃棄物処理法施行令第六条の五第一項第二号の規定による処分若しくは再生又は同項第三号力の規定による埋立処分を行

うこととなる。

廃棄物焼却炉の解体は、ダイオキシン類を含む付着物を除去した上で行うことから、当該解体に伴つて発生したコンクリート、レンガ、金属類等の工作物及び電気機械等の設備機器については、廃棄物として処理するに当たり人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれはないものであり、廃棄物処理法施行令第二条第六号又は第九号に規定する産業廃棄物として、廃棄物処理法施行令第六条に規定する基準に従つて処理することとなる。

四の1について

平成十二年から平成十四年までの各年において、一般廃棄物を処理する廃棄物焼却炉又は産業廃棄物を処理する廃棄物焼却炉の解体に伴つて発生したばいじんの処理の方法は、別表五のとおりであると承知している。

四の2について

三についてで述べたとおり、廃棄物処理法施行令第一条第二号に規定するばいじんについては、重金属等が含まれている蓋然性が高いことから、廃棄物処理法施行令第四条の二第二号ロにおいて、当該ばいじ

んから重金属等が溶出しないよう溶融、焼成、セメント固化、薬剤処理又は酸抽出により処理した上で処分若しくは再生又は埋立処分を行うことを規定するとともに、その含有するダイオキシン類の量が一グラム当たり三ナノグラムを超えるばいじんについては、ダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項及び基準省令において、その含有するダイオキシン類の量が一グラム当たり三ナノグラム以下となるように処理した上で処分若しくは再生又は埋立処分を行つか、セメント固化、薬剤処理又は酸抽出の方法により処理した上で処分若しくは再生又は埋立処分を行うことを規定しているところである。

四の3から5までについて

廃棄物処理法施行令第五条第一項に規定するごみ処理施設である廃棄物焼却炉（以下「一般廃棄物焼却炉」という。）の解体に伴つて発生したばいじんを一般廃棄物焼却炉において焼却することは、廃棄物処理法施行令第三条第二号イ及び第四条の二第二号柱書の規定により認められるとともに、その場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和四十六年厚生省令第三十五号）第四条第一項に適合する焼却設備を用いて、同規則第四条の五第一項に定める基準に従い維持管理を行うことが義務付けられている。

同規則においては、一般廃棄物焼却炉において廃棄物を焼却する場合は、外気と遮断した状態で廃棄物を投入し、燃焼ガスを一秒以上滞留させることができる燃焼室内において摂氏八百度以上の高温で焼却すること、集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却し、ばいじんを除去する高度の機能を有する排ガス処理施設の設置により排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること、一般廃棄物焼却炉の煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を測定し、一定濃度以下になるように焼却することが定められている。

ダイオキシン類は、廃棄物の不完全燃焼に伴つて生成するほか、排ガス処理施設の入口の排ガス温度が摂氏三百度程度の場合には、排ガス処理施設内で生成するとともに、摂氏八百度以上で一秒以上の滞留時間確保したうえで完全燃焼した場合に分解されることが知られている。

これらのことから、同規則で定める基準に従つてばいじんを一般廃棄物焼却炉において焼却した場合、ダイオキシン類は分解され、排ガスをおおむね摂氏二百度まで急冷することにより排ガス処理施設内でダイオキシン類が生成されるものもわずかであり、わずかに生成されたものについても、バグフィルター等の集じん器により除去され、排ガス中に残存するダイオキシン類は捕捉^{そく}されることから、同規則第四条の

五第一項第二号ワに定める基準以上のダイオキシン類が大気中に放出されることはないと考える。

なお、二についてで述べた市町村等に対し照会したところ、一般廃棄物焼却炉の解体に伴つて発生したばいじんを一般廃棄物焼却炉に投入し、焼却処理した際に、当該一般廃棄物焼却炉から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度について調査を行つた施設は一か所であり、その調査結果は別表六のとおりである。排ガス中の重金属等の濃度及び周辺環境への汚染の状況について調査を行つた施設はない。

五の1について

廃棄物焼却炉の解体工事を対象とした国庫補助制度はないが、環境調査補助金については、要綱の遵守を交付の要件としている。

五の2について

労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）は、労働者の安全と健康の確保等を目的としており、要綱は、同法第二十二条及び労働安全衛生規則第五百九十二条の二等の規定を踏まえ、労働者のダイオキシン類へのばく露防止の徹底を図ることを目的として、事業者が講すべき基本的なダイオキシン類へのばく露防止措置を示したものである。したがつて、事業者による周辺住民へのダイオキシン類に関する情報

提供については、特に定めていない。

五の3について

廃棄物処理法及び関係法令において、廃棄物焼却炉から排出されたばいじん等であつて、その含有するダイオキシン類の量が一グラム当たり三ナノグラムを超えるものを人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして規制していること等を参考に、要綱においても、一グラム当たり三ナノグラムを基準の一つとして解体作業の区分を行つている。

五の4について

三についてで述べたとおり、その含有するダイオキシン類の量が一グラム当たり三ナノグラムを超えて検出されたばいじん等については、ダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項及び基準省令に基づき、その含有するダイオキシン類の量が一グラム当たり三ナノグラム以下となるように処理した上で処分若しくは再生又は埋立処分を行うか、セメント固化、薬剤処理又は酸抽出の方法により処理した上で処分若しくは再生又は埋立処分を行うこととなる。

なお、要綱において実施することとされている廃棄物焼却炉の内部の付着物に含まれるダイオキシン類

の含有率の測定は、当該付着物の除去作業の前に行うものである。廃棄物焼却炉の解体は、労働安全衛生規則第五百九十二条の三の規定によりダイオキシン類を含む付着物の除去作業を行つた上で行うこととされており、当該解体に伴つて発生したコンクリート、レンガ、金属類等の工作物については、ダイオキシン類が含まれる付着物が除去され、廃棄物として処理するに当たり、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれはないものであることから、廃棄物処理法施行令第二条第六号又は第九号に規定する産業廃棄物として、廃棄物処理法施行令第六条に規定する基準に従つて処理することとなる。

五の5について

廃棄物焼却炉の解体作業等に伴う労働者のダイオキシン類へのばく露については、労働安全衛生規則の規定及び要綱に基づく対策を徹底することにより、防止されるものと考えていることから、要綱においては、事故、保護具の破損等により労働者がダイオキシン類に著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したおそれのある場合に、必要に応じて、労働者の血中ダイオキシン類濃度測定を行うこととしているものである。

また、二についてで述べたとおり、廃棄物焼却炉の解体に伴いダイオキシン類等による周辺環境の汚染

が発生しているとは承知しておらず、現時点では、周辺環境のダイオキシン類等の濃度の測定については、廃棄物焼却炉の設置者若しくは地方公共団体又は解体作業を行う事業者において必要に応じて行えばよいものと考へる。

なお、平成十五年度から、廃棄物焼却炉等の解体時に都道府県等が実施するダイオキシン類に関する周辺環境の調査について、環境省も一部協力して実施し、廃棄物焼却炉等の解体に伴う周辺環境へのダイオキシン類の影響について把握することとしている。

今後とも廃棄物焼却炉の解体に伴う周辺環境の汚染の状況の把握に努めてまいりたい。

五の 6について

二についてで述べたとおり、廃棄物焼却炉の解体に伴いダイオキシン類等による周辺環境の汚染が発生していることは承知しておらず、また、三についてで述べたとおり、解体物の処理方法については廃棄物処理法において定められているため、現時点では、御指摘のような措置を講ずる必要はないと考えるが、今後とも廃棄物焼却炉の解体に伴う周辺環境の汚染の状況の把握に努めるとともに、適切な解体物の処理が図られるよう地方公共団体と連携し適正に対処してまいりたい。

六について

住民から市町村等が設置する廃棄物焼却炉の解体方法及び解体物の行方について情報公開を求められた場合に、その情報について公表すべきか否かについては、当該市町村等が情報公開条例等に基づき判断すべきものと考えるが、一般に、市町村等が情報公開条例を定めていた場合、市町村等と解体する事業者の間で締結する解体工事に関する設計図書を含めた契約書等については、開示請求することにより、開示されるものと考える。

七について

一般廃棄物の埋立処分については、廃棄物処理法施行令第三条第三号に規定する基準に従つて、また、産業廃棄物の埋立処分については、廃棄物処理法施行令第六条第一項第三号に規定する基準に従つて行うこととされており、御指摘の事例については、これらの基準に反して行われた埋立処分である場合、廃棄物処理法違反となる。

このような事例については現時点では承知していないが、実際にあるとすれば生活環境への影響が懸念されるので、適正な処分が行われるよう地方公共団体と連携し適正に対処してまいりたい。

八について

二についてで述べたとおり、廃棄物焼却炉の解体に伴いダイオキシン類等による周辺環境の汚染が発生していることは承知しておらず、また、三についてで述べたとおり、解体物の処理方法については廃棄物処理法において定められているため、現時点では、御指摘のような新しい法令を制定する必要はないと考えらるが、今後とも廃棄物焼却炉の解体に伴う周辺環境の汚染の状況の把握に努めてまいりたい。

別表一 一般廃棄物を処理する廃棄物焼却炉の廃止炉数及び解体炉数

一六

																													廃止炉数	平成十二年				
																															解体炉数	平成十二年		
三重県	愛知県	静岡県	岐阜県	長野県	山梨県	福井県	石川県	富山県	新潟県	神奈川県	東京都	千葉県	埼玉県	群馬県	栃木県	茨城県	福島県	山形県	秋田県	宮城县	岩手県	青森県	北海道											
二	二	一	○	一	○	一	○	二	一	○	九	四	五	一	二	○	○	一	一	○	一	○	六						廃止炉数	平成十二年				
○	一	○	○	○	○	○	○	○	○	○	三	三	三	○	○	○	○	○	○	○	○	○	一	○	○	○	○	○	解体炉数	平成十二年				
五	一	五	二	○	一	○	○	二	○	○	四	四	七	四	一	八	一	一	一	一	一	○	○	一					廃止炉数	平成十三年				
○	○	三	○	○	一	○	○	一	○	○	四	三	四	二	一	四	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	解体炉数	平成十三年				
四	八	一	五	二	五	九	三	三	五	四	○	七	一	五	二	四	五	八	三	四	五	九	一	五	一	二	八	三	廃止炉数	平成十四年				
二	○	六	○	○	○	一	○	二	二	○	一	○	五	三	一	一	一	一	一	一	一	○	○	○	○	○	○	解体炉数	平成十四年					
合計	沖縄県	鹿児島県	宮崎県	大分県	熊本県	長崎県	佐賀県	福岡県	高知県	愛媛県	香川県	徳島県	山口県	広島県	岡山県	島根県	鳥取県	和歌山県	奈良県	兵庫県	大阪府	京都府	滋賀県						廃止炉数	平成十二年				
七	三	一	○	○	一	五	六	○	一	○	二	一	○	○	二	二	○	○	○	○	○	一	四	五	二			解体炉数	平成十二年					
一	五	○	○	○	○	○	○	○	○	○	一	○	○	○	一	○	○	○	○	○	○	○	○	二	○			廃止炉数	平成十三年					
七	〇	○	○	○	○	二	二	〇	三	○	三	〇	○	一	三	一	○	三	○	二	○	○	一	○			解体炉数	平成十三年						
三	一	一	○	○	一	—	○	○	—	○	○	—	○	○	—	二	○	○	○	○	○	○	○	—	○			廃止炉数	平成十四年					
四	三	五	〇	一	四	四	一	三	五	七	一	〇	一	五	三	一	一	四	二	二	一	〇	二	八	五	三	二	二	—	解体炉数	平成十四年			
四	四	〇	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	解体炉数	平成十四年				

(単位
箇所)

産業廃棄物を処理する廃棄物焼却炉の廃止炉数及び解体炉数

三重県	愛知県	静岡県	岐阜県	長野県	山梨県	福井県	石川県	富山県	新潟県	神奈川県	東京都	千葉県	埼玉県	群馬県	栃木県	茨城県	福島県	山形県	秋田県	宮城県	岩手県	青森県	北海道		
																								平成十二年 廃止炉数	平成十二年 解体炉数
六八	一一〇	四〇	五〇	四八	一六	二八	一二〇	一〇	七	七四	一	二二	一	一〇	一〇	三									
四三	五〇	一〇	二〇	二二	七〇	三三	一三〇	五三	三二	二〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	三	
三一	一八	一九〇	五三	五八	二六	八五	三二	三七	一九	四四	〇	四一	二	七											
一四	八五	四〇	二一	一三	二〇	五二	一二〇	四七	三〇	〇	三〇	一	六												
二三	一〇三	四六	二九	一七	一〇九	一三	一三	六〇	三七	二一	四八	八三	一七	二六	四〇	一〇	四六	一二	三七	六	二六	六二			
四	三六	一八	一四	七三	七三	五〇	一七	一六	一二	二五	二二	二七	一九	五四	一	九	一六	六	六						

合計	沖縄県	鹿児島県	宮崎県	大分県	熊本県	長崎県	佐賀県	福岡県	高知県	愛媛県	香川県	徳島県	山口県	広島県	岡山県	島根県	鳥取県	和歌山県	奈良県	兵庫県	大阪府	京都府	滋賀県		
																								平成十二年 廃止炉数	平成十二年 解体炉数
一九五	〇二〇	〇一	三五	六〇	〇〇	二〇	一	三三	一〇	〇〇	〇〇	一	三〇	一〇	六六	六三	一〇								
七三	〇一〇	〇〇	〇二	三一	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	二	一	一〇	〇〇	〇〇	一〇	〇〇	三						
三〇四	四二	二二	一一〇	二七	五一	一五五	一三	六九	五〇	〇〇	二	一四	二二	七											
一三九	二〇	一一三〇	四三	一〇	三一	〇三	一〇	六四	三〇	〇〇	一	五二	三	四											
一二六八	七七	一八	一三	二二	五六	二六	三五	二二	二四	二三	四六	三〇	一六	二二	六	二〇	四二	一五	二四	三二					
三三三三	五一	一三	三四	二一	六五	一九	五五	一三	一七	四二	一一	五	一四	六	六	四									

(単位 基点)

別表二 ダイオキシン類に関する周辺環境調査の結果

土壤			水質			大気		
調査施設数 箇所			調査箇所数 箇所			調査箇所数 箇所		
工事前	工事中	工事後	工事前	工事中	工事後	工事前	工事中	工事後
八	二	一	一	○	一	四	二	七
二五	三	一	一	○	一	一五	二五	九
六二	七	一	一	○	一九	一九	一九	○
三二〇	一九〇	一三九〇	一三二〇	一	一七	一〇・〇	一〇・〇	一〇・〇
P <small>E</small> -T <small>EQ</small> /L								
濃度範囲	濃度範囲	濃度範囲	環境基準	環境基準	環境基準	濃度範囲	環境基準	濃度範囲
1000以下	1000以下	1000以下	1以下	1以下	1以下	0.6以下	0.6以下	0.5以下
超過施設数 箇所								
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○

重金属等に関する周辺環境調査の結果

工事後		工事中		工事前		土壤	
						調査箇所数 箇所	調査箇所数 箇所
	三		一		二	八 カドミウム	八 カドミウム
	十一		四			六 価クロム	六 価クロム
セレン及びその化合物	二 カドミウム	セレン及びその化合物	六 価クロム	鉛 砒素	セレン及びその化合物	鉛 砒素	鉛 砒素
総水銀	六 価クロム	総水銀	六 価クロム	鉛 砒素	総水銀	鉛 砒素	鉛 砒素
セレン及びその化合物	五	五	五	一	一	一	一
一 〇 五	一 〇 五	一 〇 五	一 〇 九	一 〇 〇	一 〇 〇	一 〇 〇	一 〇 〇
○ 一 以下							
九 〇 五 以下							
	〇		〇				〇

(注) 平均値及び濃度範囲のくは、測定限界未満を示す。

別表三 ダイオキシン類常時監視結果(平成十三年度)

	調査地点数	検体数	濃度範囲		環境基準	超過地点数
			平均値	大気 水質 土壤		
大気	九七九	三八三三	〇・一三	〇・〇〇九〇	一一・七	〇・六以下
公共用 水域水質	一二二一三	一二六三五	〇・二五	〇・〇〇一八	一一七	一以下
地下水質	一四七三	一四八〇	〇・〇七四	〇・〇〇〇一〇	一〇・九一	四七〇
土壤	三七三五	三七三五	六・一	〇	一四六〇〇	一〇〇〇以下

(注一) 大気については、原則、同一地点において年間複数回測定することとしているため、検体数が調査地点数より多くなっている。

(注二) 公共用
水域水質及び地下水質については、同一地点において年間複数回測定している地点もあるため、検体数が調査地点数より多くなっている。

(注三) 土壤については、同一地点における一回の測定結果であるため、検体数が調査地点数と同一になっている。

重金属等常時監視結果（平成十三年度）

大気

	調査地点数	検体数	平均値	濃度範囲	WHOガイドライン値	超過地点数
水銀及びその化合物	一一八一	三〇五六	二・三	○・一一 一六・〇	一〇〇〇	〇
ニッケル化合物	一一七五	二九九四	六・二	○・一五 一四四	一一五	〇
砒素及びその化合物	一一八九	三一四七	一・八	○・一二 一二〇	六・七	〇
ペリウム及びその化合物	一一六六	二九〇三	〇・〇五三	〇・〇〇〇三九 一〇・六六	一一五〇	〇
マンガン及びその化合物	一一八一	三〇三四	〇・九〇	一・二八〇	一五〇	〇
クロム及びその化合物	一一七三	二九七六	七・二	〇・〇八六 一・一〇〇	一	五

公共用水域水質

	調査地点数	検体数	平均値	濃度範囲	環境基準	超過地点数
カドミウム	四五八一	一六七八三	〇・〇〇一六	△ g/L △〇・〇〇一 一〇・〇一〇	〇・〇一以下	〇
鉛	四六九〇	一八五六七	〇・〇〇四二	△〇・〇〇一 一〇・〇三一	〇・〇一以下	三〇
六価クロム	四三〇〇	一四七六六	〇・〇一五	△〇・〇〇五 一〇・〇五〇	〇・〇五以下	〇
砒素	四六四三	一七二五三	〇・〇〇三七	△〇・〇〇一 一〇・〇三三	〇・〇一以下	一七〇
総水銀	四四三七	一六九七八	〇・〇〇〇五	△〇・〇〇〇五 一〇・〇〇〇七	〇・〇〇〇五以下	〇
アルキル水銀	一五九九	三四五八	△〇・〇〇〇五	△〇・〇〇〇五	検出されないこと。	〇

地下水質

	調査地点数	検体数	平均値	濃度範囲	環境基準	超過地点数
カドミウム	三〇〇三	三〇〇三	〇・〇〇一三	△ g/L △〇・〇　一 一〇・〇一	〇・〇一以下	一三〇
鉛	三三六一	三三六二	〇・〇〇四一	△〇・〇　一 一〇・〇五五	〇・〇一以下	一三〇
六価クロム	三一七五	三一七五	〇・〇〇一七	△〇・〇　一 一〇・〇五	〇・〇五以下	〇
砒素	三四一二	三四一二	〇・〇〇四五	△〇・〇　一 一〇・〇一	〇・〇一以下	四四〇
総水銀	二九〇七	二九〇七	〇・〇〇〇五	△〇・〇　〇五 一〇・〇〇七一	〇・〇〇〇五以下	〇
アルキル水銀	一〇七五	一〇七五	△〇・〇〇〇五	△〇・〇　〇五	検出されないこと。	〇

(注一) 大気及び公共用水域水質については、原則、同一地点において年間複数回測定することとしているため、検体数が調査地点より多くなっている。

(注二) 地下水質については、同一地点における年平均値の測定結果であるため、検体数が調査地点数と同一になつていて。

(注三) WHOガイドライン値とは、世界保健機関（WHO）欧州地域事務局の定める大気質ガイドライン値を指す。

(注四) WHOガイドライン値のうち、ニッケル化合物、砒素及びその化合物については、ユニットリストの十のマイナス五乗レベル換算値。

(注五) 平均値及び濃度範囲の中のくは、測定限界未満を示す。

別表四

産業廃棄物である廃プラスチック類（ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。）

カドミウム又はその化合物	検液一リットルにつきカドミウム〇・三ミリグラム
鉛又はその化合物	検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム
六価クロム化合物	検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム
セレン又はその化合物	検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム
六価クロム化合物	検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム
砒素又はその化合物	検液一リットルにつき砒素〇・三ミリグラム

産業廃棄物（汚泥、廃油、廃プラスチック類、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。）

別表五 一般廃棄物を処理する廃棄物焼却炉の解体に伴つて発生したばいじんの処理方法

ばいじんの処理方法	平成十二年	平成十三年	平成十四年	計
溶融	○	七	六	一三
焼成	○	二	四	六
セメント固化	二	一二	一五	二九
薬剤処理	一	五	七	一三
酸抽出	○	○	○	○
別施設で焼却	一〇	五	六	一九
埋立	一	九	一五	二九
保管	一〇	一	一二	一九
発生なし	一	六	一	一
計	四四	六一	一二四	一一三
解体炉数	一八	四四	一一三	
				(単位 箇所)

(注) 一つの廃棄物焼却炉について複数の処理方法をとっている場合がある。

産業廃棄物を処理する廃棄物焼却炉の解体に伴つて発生したばいじんの処理方法

ばいじんの処理方法	平成十二年	平成十三年	平成十四年	計
管理型埋立	三八	七八	一八一	二九七
溶融	一	四	一二	一七
焼成	一	二	五〇	八
セメント固化	八	一五	二七	五
薬剤処理	○	二	一〇	八
別施設で焼却	○	一〇	一〇	一〇
その他	一	二	二八	二八
保管	○	四	一八	一八
発生なし	一	三一	八	八
計	七三	一三九	三三三	五四五
(単位 箇所)				

(注) 一つの廃棄物焼却炉について複数の処理方法をとつてある場合がある。

別表六

		調査施設数		濃度範囲	排出基準	超過施設数
投入前	投入中	箇所	箇所			
一	一	四	〇・〇〇〇一〇	一一〇・〇〇七四	一一〇・〇〇五二	五
二	〇・〇〇〇一七	一〇・〇〇〇五二	〇	該当事項なし	〇	〇
三	〇・〇〇〇一七	一〇・〇〇〇五二	〇			
四	〇・〇〇〇一〇	一一〇・〇〇七四	〇			
五	一一〇・〇〇五二	五	〇			

(注一) 排出基準は、廃棄物処理法施行規則第四条の五第一項第二号ワの規定による基準である。

(注二) 本調査施設の廃棄物焼却炉は、平成十四年に設置した一時間当たりの処理能力が一・五八トンのものである。

